


Verbesserung des Heckklappenverschlusses

Einige KundInnen haben uns darauf hin gewiesen, dass der Verschluss der Heckklappe ihrer Maschine Obstraupe 05/+ nach einiger Zeit nicht mehr gut funktioniert. Wir haben dies nun untersucht auch schon „vom Feld“ den Hinweis bekommen, dass es eine simple Lösung für das Problem gibt. Bitte gehe dafür wie folgt vor:

1. Entferne das rechte Rad deiner Maschine.
2. Schraube die rechte Seitenverkleidung ab – die 6 Torx schrauben am besten mit der Hand öffnen (es handelt sich um Edelstahl Gewinde, die leicht verreiben).
3. Nun kannst du das Gegenstück des Verschlusses, die Platte mit der ovalen Öffnung, abschrauben. Dafür die zwei rot markierten Schrauben lösen, auf der Rückseite muss die Mutter gehalten werden.



OBSTRAUPE

- Die Platte muss nun an derselben Stelle, allerdings an der Außenseite am Aluminiumrahmen montiert werden. Dafür die selben Schrauben, Scheiben und Muttern verwenden. Der schmale vertikale Steg der Platte befindet sich innen, der breitere Steg rechts vom Oval außen.



- Versuche nun mehrmals, die Heckklappe zu schließen. Der Dorn des Verschlusses mit der Feder muss genau mittig in das Oval treffen. Falls dies nicht der Fall ist, kann man die Verschlussplatte mit ihrem ovalen Ausschnitt seitlich verschieben, bevor man sie fixiert.
- Der Seitendeckel und das Rad können jetzt wieder montiert werden. Bitte achte bei der Montage des Seitendeckels darauf, dass die 6 Torx Schrauben nicht verreiben. Durch einen Tropfen Öl auf die Schraube und das Anziehen per Hand kann dies gut verhindert werden.

Wir wünschen eine schöne Erntel!

Das Team der Organic Tools

**ORGANIC TOOLS GMBH
ARNETHGASSE 42/11
A-1160 WIEN**

WWW.OBSTRAUPE.AT

